

## PROGETTO DEFINITIVO

Intervento 2E: ampliamento impianto interno sito Via Lunigiana e rinnovo impianto esistente  
(sostituzione pali)

## Tabella elenco pali e caratterizzazione

## ALLEGATO 2

## TABELLA PALI DI SOSTEGNO DI PROGETTO

N.	Tipologia sostegno	Tipologia fondazione (axbxh [cm])	n. tiranti su palo	N. collari	Altezze di progetto collari [m]	Sollecitazione su palo [kg]	TAVOLA riferimento	Note
INTERVENTO 2E ampliamento interno sito Via Lunigiana e rinnovo impianto esistente								
36	M30C	170x170x170	2	1	690	880	2E - TAVOLA 2E.1 TAVOLA 2E.3	Palo nuovo
37	M30C	170x170x170	2	1	700	450	2E - TAVOLA 2E.1 TAVOLA 2E.3	Palo nuovo
38	M30C	170x170x170	1	1	730	600	2E - TAVOLA 2E.1 TAVOLA 2E.3	Palo nuovo
39	M32	200x200x200	4	2	850/900	1.800	2E - TAVOLA 2E.1 TAVOLA 2E.3	Palo nuovo
2	M30B	170x170x170	1	1	800	550	2E - TAVOLA 2E.1 TAVOLA 2E.3	Palo nuovo
239	M30C	170x170x170	1	1	650	763	2E - TAVOLA 2E.2	Palo già esistente sostituito con nuovo; stesse sollecitazioni palo esistente
240	M30C	170x170x170	1	1	650	763	2E - TAVOLA 2E.2	Palo già esistente sostituito con nuovo; stesse sollecitazioni palo esistente
140	M30B	170x170x171	1	1	690	763	2E - TAVOLA 2E.2	Palo già esistente sostituito con nuovo; stesse sollecitazioni palo esistente
141	M30B	170x170x170	1	1	690	763	2E - TAVOLA 2E.2	Palo già esistente sostituito con nuovo; stesse sollecitazioni palo esistente
338	M28A	170x170x170	1	1	620	500	2E - TAVOLA 2E.2	Palo già esistente sostituito con nuovo; stesse sollecitazioni palo esistente
341	M30C	170x170x170	1	1	630	600	2E - TAVOLA 2E.2	Palo già esistente sostituito con nuovo; stesse sollecitazioni palo esistente
21	M30B	170x170x170	2	1	850	763	2E - TAVOLA 2E.2	Palo già esistente sostituito con nuovo; stesse sollecitazioni palo esistente
20	M32	170x170x170	2	1	790	763	2E - TAVOLA 2E.2	Palo già esistente sostituito con nuovo; stesse sollecitazioni palo esistente

## SINTESI NUMERO E TIPOLOGIA PALI NECESSARI

## PROGETTO DEFINITIVO

Intervento 2E: ampliamento impianto interno sito Via Lunigiana e rinnovo impianto esistente  
(sostituzione pali)

## Tabella elenco pali e caratterizzazione

**ALLEGATO 2**

N.	Tipologia sostegno	Tipologia fondazione (axbxh [cm])	n. tiranti su palo	N. collari	Altezze di progetto collari [m]	Sollecitazione su palo [kg]	TAVOLA riferimento	Note
<b>Numero totale pali necessari a INTERVENTO 2A</b>								<b>13</b>
<b>TIPOLOGIA</b>			<b>M28A</b>					<b>1</b>
			<b>M30B</b>					<b>4</b>
			<b>M30C</b>					<b>6</b>
			<b>M32</b>					<b>2</b>